



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО ЦДТ
А.В.Корюкина
«20» 06 2022 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N _____

Октябрьский муниципальный округ
Приморский край

"__" _____ 20__ г.

Наименование территориального
образования субъекта
Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МБУ ДО ЦДТ

1.2. Адрес объекта 692561 Приморский край, Октябрьский муниципальный округ, село Покровка, ул.Октябрьская, д.10

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 830,7 кв. м

- часть здания нет этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет кв. м

1.4. Год постройки здания 1973, последнего капитального ремонта _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества Октябрьского муниципального округа»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692561 Приморский край, Октябрьский муниципальный округ, село Покровка, ул.Октябрьская, д.10

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Представление услуг на получение детьми дополнительного образования

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **200** м
 3.2.2. время движения (пешком) **5** мин.
 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
 3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**
 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

 <*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (о,г,у,к); ДУ-И (с)		1-4
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (г,у); ДУ-И (с); ВНД (к)		5-8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (о,г,у); ДУ-И (с,к)		9-15
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (г,у); ДУ-И (с); ВНД (о,к)		16-19
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (г,у); ДЧ-И (с); ВНД (о,к)		20-22
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (к,г,о,у); ДУ-И (с)		

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		
---	--	----	--	--

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

МБУ ДО «Центр детского творчества Октябрьского муниципального округа» доступен избирательно (о,у,г,к), доступен условно инвалидам по зрению, доступен условно инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата (К) в связи с тем, что при наличии кнопки вызова при центральном входе, нет пандуса, перемещение внутри здания ограничено.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

 <*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2022
 в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации полная доступность

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов **да** _____

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

не имеется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации Администрация Приморского края, Департамент труда и социальной политики Приморского края, Учимся жить вместе

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на _____ л.
2. Входа (входов) в здание на _____ л.
3. Путей движения в здании на _____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на _____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на _____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы **Директор МБУ ДО ЦДТ Корюкина А.В.**

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы **Заместитель директора МКУ**

«Управление образования»

Октябрьского муниципального округа

Гришук Т.А.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

**Заместитель директора по УВР
Постникова Д.Н.**

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано " __ " _____ 20__ г.
(протокол N _____)
Комиссией (название) _____.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества Октябрьского муниципального округа», с.Покровка, ул.Октябрьская, 10

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть		1,2	Отсутствуют световые полосы, нет пандуса, нет тактильных средств на покрытии пешеходных путей	С, о, к	Устройство световых полос и устройства пандуса, нанести тактильные средства	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории			3,4	Отсутствуют световые полосы, нет тактильных средств на покрытии пешеходных путей	С, о, к	Устройство световых полос и устройства пандуса, нанести тактильные средства	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	Есть			Отсутствуют световые полосы, нет пандуса, нет тактильных средств на покрытии пешеходных путей	С,о,к	Устройство световых полос и устройства пандуса, нанести тактильные средства	Текущий ремонт

1.4	Пандус (наружный)	Нет			Нет пандуса	С,о,к	Устройство пандуса	Текущий ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	Нет			Отсутствует парковочное место для инвалидов, нет знака	К	Обустройство парковочного места для инвалидов, установление знака	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Тактильные средства на покрытии пешеходных путей, наличие пандуса, наличие парковочного места для инвалидов.			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (г, у, к, о); ДЧ-И (с)		1-4	Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: на прилегающей территории отсутствуют парковочное место для инвалидов, нет знака, требуется текущий ремонт пешеходных дорожек, нанесение тактильных средств на покрытии пешеходных дорожек, обустройство автостоянки для транспорта инвалидов

№ 1



№ 2



№ 3



№ 4



I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества Октябрьского муниципального округа», с.Покровка, ул.Октябрьская, 10

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значим о для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть		5	Отсутствие световых полос	С	Устройство световых полос	
2.2	Пандус (наружный)	Нет			Отсутствие пандуса	К	Устройство пандуса	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть		6	Нет перил	К, с, о, у, г	Обустройство перил	
2.4	Дверь (входная)	Есть		7	Отсутствие световых полос, порог и перепад высот в дверном проеме более 0,025 м	К, с, о	Устройство световых полос	
2.5	Тамбур	Есть		8	Отсутствие световых полос, тактильных плиток, дверь 0,8 м	С, к, о	Устройство световых полос, тактильных плиток замена двери 0,9 м	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Дверной проем-ширина не менее 1,2м, порог и перепад высот в дверном проеме не более 0,025м;			

				пандус . Покрытие входной площадки твердое, не допустимо скольжение при намокании, уклон покрытия 1-2%		
--	--	--	--	---	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВДН (о,к); ДЧ-И (с г у)		5,6,7, 8	Текущий ремонт

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Вход в здание требует текущего ремонта, требуется нанесение контрастной маркировки, демонтаж порога в дверном проеме.

№ 5



№ 6



№ 7



№ 8



I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
детского творчества Октябрьского муниципального округа», с.Покровка,
ул.Октябрьская, 10**

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значи мо для инва- лида (ка- тегор ия)	Содер- жание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть		9,10	Отсутствие тактильных плит, световых полос	С,к	Устройство тактильных плиток или нанесение световых полос	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть		11,12	Отсутствие световых полос, тактильных плиток, отсутствие пандуса	С, к	Нанесение световых полос, установка пандуса	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет			Отсутствие пандуса	К	Установка пандуса на лестницах	Текущи й ремонт
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						

3.5	Дверь	Есть		13	Двери 0,7 м, 0,8 м.	К	Замена дверей 0,9 м	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть		14,15	Отсутствие пандуса на лестницах запасным выходам, отсутствие световых полос	К,с,г, о,у	Устройство пандуса, нанесение световых полос.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Ширина пути движения в коридорах должна быть не менее: при движении кресла-коляски – 1,5 м. Ширина дверных проемов в стене должна быть не менее 0,9 м, высота порогов не более 0,014м Нанесение световых полос Ширина лестницы внутри здания не менее 1,35 м. Лестницы и пандус должны быть оборудованы поручнями, коридоры оснащены селекторной связью.			Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние	Приложение	Рекомендации по
--------------------------	-----------	------------	-----------------

функциональной зоны	доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	N на плане	N фото	адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (г,у); ДУ-И (,с) ВДН (о к)		9-15	Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВДН - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: пути движения внутри здания доступны полностью избирательно(О,Г,У), условно избирательно (К,С) организация альтернативной формы обслуживания. Из-за отсутствия пандусов, тактильных плиток, световых полос затруднительно передвижение для колясочников и слепых. Устройство лифта для поднятия на 2-ой этаж техническое решение невозможно. Организация альтернативной формы обслуживания.

№ 9



№ 10



№ 11

№ 12



№ 13



№ 14



№ 15





I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов
**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
детского творчества Октябрьского муниципального округа», с.Покровка,
ул.Октябрьская, 10**

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на план е	N фот о	Содержание	Значи мо для инва- лида (ка- тегори я)	Содержани е	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть			Отсутствие тактильных плиток, световых полос, отсутствие дверь 0,9 м.	К, с, о	Установить световые полосы расширить дверной проем	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть		16,17	Отсутствие тактильных плиток, световых полос, отсутствие дверь 0,9 м.	К, с, о	Установить световые полосы расширить дверной проем	
4.3	Кабинеты: «Бумажная фантазия», «Арт-судия «Радуга»», «Народная игрушка», «Английский язык», «Юнармия», «Информатика»	Есть		18	Отсутствие тактильных плиток, световых полос, отсутствие дверь 0,9 м.	К,с,о	Установить световые полосы расширить дверной проем	
4.4	Кабинеты: «Умелые	Есть		19	Отсутствие	К,с,о	Установить	

мастера»				тактильных плиток, световых полос, отсутствие дверь 0,9 м. Площадь кабинета не соответствует требованиям СанПин.	световые полосы расширить дверной проем
ОБЩИЕ требования к зоне				Площадь помещения для доступного и для инвалидов, должна быть 12 м2. Все проходы должны обеспечивать возможность разворота на 180 С диаметром не менее 1,4 м или на 360С с диаметром разворота не менее 1,5 м. Ширина дверного проема не менее 0,9м.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (с,г,у,); ВНД (к,о)		16,17, 18,19	Текущий ремонт

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) доступна полностью избирательно, из-за порогов в кабинеты, отсутствия пандусов на 2 этаж проезд колясочников затруднен. Для установки пандуса на 2 этаж технические

решения невозможны – организация альтернативного обслуживания. Из-за отсутствия тактильных плиток, световых полос затруднительно обслуживание инвалидов с ограниченным зрением.

№ 16



№ 17



№ 18



№ 19



I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Нет		-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: не требуется

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант Ш - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет		-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: не требуется

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
детского творчества Октябрьского муниципального округа», с.Покровка,
ул.Октябрьская, 10**

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значим о для инва-лида (ка-тегория)	Содер-жание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть		20,21, 22	Отсутствуют откидные поручни, отсутствуют световые полосы, крючки для одежды, ширина кабинки менее 1,65м	К,о,с	Устройст во световых полос, откидным и поручням и	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Доступная кабина должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина – 1,65, глубина – 1,8, ширина двери – 0,9,следует предусматриват ь возможность установки откидных опорных поручней и откидных сидений, кнопку	К,о,с		

				вызова, световые табло, крючки			
--	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (г,у); ДЧ-И (о,с) ВНД (к)		20,21,22	Нуждается в капитальном ремонте

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиеническое помещение нуждается в расширении, устройстве одной кабинки с унитазом с откидными поручнями, установке поручней кнопки вызова персонала, крючков для одежды, костылей, световое табло.

№ 20



№ 21



№ 22



I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
детского творчества Октябрьского муниципального округа», с.Покровка,
ул.Октябрьская, 10**

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет			Отсутствуют световые средства информации и сигнализации об опасности, тактильные средства на путях движения Отсутствие знаков символов в пределах здания	С,г	Установка световых средств информации и сигнализации, тактильных средств на путях движения инвалидов	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	Нет			Отсутствуют акустические средства в местах движения и получения услуги	Г	Устройство акустических средств в местах движения и получения услуг	Текущий ремонт

6.3	Тактильные средства	Нет			Отсутствие тактильных плит, световых полос	С	Нанесение световых полос, устройство тактильных плиток	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназначены для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексным и предусматривать визуальную, звуковую, акустическую и тактильную информацию с указанием движения и получения мест услуги. Соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264 учитывать требования СП 1.13130.	С,г		

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние	Приложение	Рекомендации
--------------------------	-----------	------------	--------------

функциональной зоны	доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (у,г,о, ВНД(о к)			Текущий ремонт

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: отсутствуют системы информации, соответствующие требованиям. При установке информационных систем, объект будет доступен для всех категорий инвалидов.